



DIRECCIÓN
DE SERVICIOS
GENERALES

(P0515) ARREGLO DE RED ANTIPALOMAS EN EDIFICIO 25 DE MAYO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. ALCANCE

La presente contratación tiene por objeto el arreglo y reajuste de toda la red antipalomas existente en el edificio 25 de Mayo.

2. CARACTERISTICAS

Se debe arreglar y reajustar todo el sistema de redes en los cuatro sectores exteriores que se encuentran ubicados sobre calle Rivadavia, Ignacio de la Roza, Aberastain y sector del banco San Juan, pertenecientes al edificio 25 de Mayo.

3. INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO:

La instalación de todos los elementos tales como pitones, prensacables, tensores, etc; como así también los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, deben ser provistos por el proveedor.

Se debe contemplar el uso de grúa u otros medios de elevación en caso de considerarlo necesario. Además se deberá dar cumplimiento a todas las normas de seguridad de acuerdo lo establece el decreto N° 351 de la Ley N° 19.587.